




**MSA00.1402L**

COMPLESSO DI MONTESANT'ANGELO -Via Cinthia

Lavori di ripristino e/o sostituzione di alcune porte tagliafuoco nei comparti degli edifici MSA01-MSA02-MSA03-MSA05a-MSA06-MSA08a

## PROGETTO ESECUTIVO

responsabile  
del procedimento

geom. Antonio Candida

capo  
progetto

geom. Antonio Candida

coordinatore  
della sicurezza

Ing. Pasquale Musto

architettura

geom. Giuseppe Montesano

## Cronoprogramma

| codice disciplina | n. elaborato/nom. specifica | stesura/revisione | redatto | approvato | scala |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|-----------|-------|
| EG                | C                           | P1                |         |           |       |



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"**  
**RIPARTIZIONE PROTEZIONE PREVENZIONE E MANUTENZIONE**  
**COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

[illegible]