



UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA

(art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

Edificio 10 – Intervento per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra dell'edificio 10 conseguente al furto di cavi in rame impiegati per la messa a terra delle apparecchiature elettriche. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cintia, 26 - Napoli.

IL CAPO UFFICIO RENDE NOTO

Premesso che in data 09/01/2017 veniva constatato il furto dei cavi di rame dell'impianto di messa a terra nei cunicoli dell'edificio indicato in oggetto, in data 11/01/2017 venivano affidati alla ditta **BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A.**, con sede amministrativa in Via Michele Tenore, 14 - 80137 Napoli, P.IVA 03648620635, PEC: brancaccio@legalmail.it, i lavori strettamente indispensabili per il ripristino dell'impianto di messa a terra dell'edificio. Si precisa che il buon funzionamento di tale impianto risulta indispensabile per l'abitabilità del fabbricato stesso.

ALLEGATI:

1) VERBALE SOMMA URGENZA.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico MSA
geom. **Antonio Candida**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Candida', written over the printed name.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO DI MONTE SANT'ANGELO

Edificio 10 – Intervento per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra dell'edificio 10 conseguente al furto di cavi in rame impiegati per la messa a terra delle apparecchiature elettriche. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Complesso di Monte Sant'Angelo – Via Cintia, 26 - Napoli.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

L'anno duemiladiciasette il giorno undici del mese di Gennaio si effettuava un sopralluogo nei cunicoli dell'edificio 10 (L) Dipartimento di Scienza della Terra, per la constatazione del furto denunciato il giorno 09/01/2017 perpetrato nei cunicoli. Si constatava la rimozione di cavi in rame per la messa a terra e tubazioni in rame di alimentazione dell'impianto solare termico.

L'intervento veste carattere di somma urgenza, per il ripristino dei cavi in rame atti alla messa a terra dell'intero edificio per l'utilizzo dello stesso in sicurezza da parte delle utenze.

Pertanto, per assicurare la sicurezza del personale afferente alla struttura dipartimentale, ritenuto urgente e necessario il ripristino dei cavi elettrici trafugati, consultavo la disponibilità della ditta esecutrice dei lavori, riscontrando la possibilità d'intervento sollecito nell' Impresa BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A. .

Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, ordinavo le sole opere indispensabili al ripristino della messa a terra.

In ragione della difficoltà di previsione relativa all'estensione delle aree d'intervento che sarà correlata alle verifiche in corso d'opera, si rimanda la redazione del computo metrico estimativo a conclusione delle stesse in via consuntiva.

Considerato che l'intervento per l'eliminazione degli inconvenienti innanzi riportati riveste carattere di somma urgenza, il sottoscritto ha redatto il presente verbale ai sensi dell'art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

IL TECNICO

Geom. Marcello Sansone

VISTO: II CAPO DELL'UFFICIO

Geom. Antonio Candida

L'anno duemiladiciasette il giorno undici del mese di Gennaio, visto il verbale di cui sopra, attesa l'urgenza, si affida all'Impresa **BRANCACCIO COSTRUZIONI S.p.A.** con sede in Via Michele Tenore, 14 - 80137 - NAPOLI, l'esecutore delle opere in parola.

IMPRESA



II CAPO UFFICIO

Geom. Antonio Candida